

Instrukcja obsługi 17001

Soundsystemadapter mit vier manuell einstellbaren Ausgängen zum Anschluss eines original verbauten Soundsystem an ein Iso Nachrüstradios.

W przypadku samochodów, w których nie ma zainstalowanego uchwyty OEM-ISO, należy użyć adaptera. Na przykład adapter LFB serii 67XXX lub normalny kabel ISO do samochodu.

Interfejs ten umożliwia niezależne korzystanie z dwóch przednich i dwóch tylnych przełączników, a także zapewnia swobodny dostęp do szerokiej gamy funkcji w nowym systemie.

Należy pamiętać, że połączenie zdalne w celu podłączenia urządzenia sterującego z radia za pośrednictwem interfejsu zostało ustawione. W tym celu użyj dołączonego do zestawu czarnego kabla z utraconymi końcówkami.



Lista kompatybilności

- Landrover - Discovery II (1998 - 2004)
- Mazda - MX-5 (NC) (2005 >)
- Mazda - RX-8 (2003 - 2010)
- Mercedes - Klasa C (W202) (1993 - 2000)
- Mercedes - Klasa E (W210) (1995 - 2002)
- Nissan - 350Z Coupe, Roadster (2003 - 2010)
- Nissan - Murano I (2005 - 2008)
- Nissan - Murano II (2008 >)
- Nissan - Skyline R34 (1999 - 2002)
- Nissan - Skyline R35 (2009 >)
- Saab - 9-3 (2007 - 2012)
- Saab - 9-5 (2006 - 2010)

Instrukcja instalacji i obsługi 17001

Interfejs audio z 4-kanalowym regulowanym wyjściem liniowym do podłączania samochodów ze wzmacniaczami OEM do złączy ISO radia samochodowego z rynku wtórnego.

Używaj z przewodami iso dla Nissan Bose, Mazda Bose, Honda Premium sound. Saab Bose lub dowolny samochód z niskopoziomowymi sygnałami przedwzmacniacza OEM z oryginalnego radia.

Ten przewód ma 8-drożne złącza ISO na obu końcach, więc jeśli jest używany w samochodzie z innymi złączami (takimi jak SAAB lub Mazda), należy również użyć przewodu specyficznego dla samochodu. Może to być przewód sterowania lub standardowy przewód audio ISO.

Aktywne głośniki 4-kanalowe z możliwością regulacji.

Zawsze upewnij się, że podłączyłeś przewód zdalnego włączania z nowego radia z rynku wtórnego do niebieskiego / białego przewodu na tym interfejsie.



- Landrover - Discovery II (1998 - 2004)
- Mazda - MX-5 (NC) (2005 >)
- Mazda - RX-8 (2003 - 2010)
- Mercedes - Klasa C (W202) (1993 - 2000)
- Mercedes - Klasa E (W210) (1995 - 2002)
- Nissan - 350Z Coupe, Roadster (2003 - 2010)
- Nissan - Murano I (2005 - 2008)
- Nissan - Murano II (2008 >)
- Nissan - Skyline R34 (1999 - 2002)
- Nissan - Skyline R35 (2009 >)
- Saab - 9-3 (2007 - 2012)
- Saab - 9-5 (2006 - 2010)

Lista kompatybilności

- Landrover - Discovery II (1998 - 2004)
- Mazda - MX-5 (NC) (2005 >)
- Mazda - RX-8 (2003 - 2010)
- Mercedes - Klasa C (W202) (1993 - 2000)
- Mercedes - Klasa E (W210) (1995 - 2002)
- Nissan - 350Z Coupe, Roadster (2003 - 2010)
- Nissan - Murano I (2005 - 2008)
- Nissan - Murano II (2008 >)
- Nissan - Skyline R34 (1999 - 2002)
- Nissan - Skyline R35 (2009 >)
- Saab - 9-3 (2007 - 2012)
- Saab - 9-5 (2006 - 2010)